


- Principaux incidents de fonctionnement -

ARRET BRUSQUE DU MOTEUR



MARCHE IRRÉGULIERE

